


Kleine collage van foto,s van gevaarlijke omstandigheden in zwembaden.





Gebroken Roestvaststalen bout tengevolge van spanningscorrosie



Roestvaststalen ophanging van luchtkoker + Roestvaststalen bouten in constructie




Zie horizontale rode lijn bouten gebroken of verbogen?





Waar zijn de koppen van de bouten



He, nog een kop van een bout verdwenen vanaf ca 20 meter hoogte




Gevonden onder in de tuin naast het zwembad



Enorme zware plantenbakken aan Roestvaststalen kettingen



De plantenbakken hangen aan Roestvaststalen kettingen



Voorbeeld van spanningscorrosie in kettingen uit een zwembad



Draadeind van ophanging ventilatiekoker reeds afgebroken



Geen RvS maar koolstofstalen bouten vergaan zichtbaarder in het milieu van binnenzwembaden



Weer RvS bouten die onder spanning staan in constructie



Bamboe constructie aan plafond boven een zwembad



Geen macro gemaakt van deze Roestvaststalen ketting, maar volgens badjuffrouw was deze Bamboe constructie al een keer in het zwembad gevallen .